

MESURES ET INCERTITUDES : INTRODUCTION À LA MÉTROLOGIE

1

I. Vocabulaire de base

- ◉ Mesurande : grandeur que l'on souhaite mesurer expérimentalement afin de connaître sa valeur.
- ◉ Mesurage (ou processus de mesure) : ensemble d'opérations ayant pour but de déterminer la valeur d'une grandeur (le mesurande).
- ◉ Valeur vraie : valeur du mesurande que l'on obtiendrait par un mesurage parfait. On ne la connaît pas.
- ◉ Erreur : différence entre la valeur mesurée (résultat d'un mesurage) et la valeur vraie du mesurande.
- ◉ Grandeur d'influence : grandeur physique qui influe sur le résultat d'un mesurage.

2

I. Vocabulaire de base

Il y a 2 types d'erreurs :

- ◉ Erreur systématique : composante de l'erreur qui ne diminuera pas même en répétant plusieurs fois les mesures.
- ◉ Erreur aléatoire : provient de variations aléatoires de paramètres qui modifient la valeur mesurée obtenue lors de plusieurs mesurages identiques.

Rmq : il y a une troisième source d'erreur liée à la définition même du mesurande !

3

I. Vocabulaire de base


Mise en évidence de l'erreur aléatoire :

- ◉ Mesurage de la vitesse du son
- ◉ Une personne du groupe réalise une mesure, note sa mesure puis démonte TOUT !
- ◉ Les autres personnes du groupe réalisent la même chose.
- ◉ On refait 5 fois sans se soucier des résultats précédents !

4

I. Vocabulaire de base


Si le nombre de mesures tend vers 1000 ou plus :



5

I. Vocabulaire de base

Schématisation des erreurs aléatoires et systématiques :



Par la suite, on suppose l'erreur systématique négligeable !

Incertitude de mesure : en absence d'erreur systématique, elle définit un intervalle autour de la valeur mesurée qui inclut la valeur vraie avec un niveau de confiance déterminé.

6

II. Évaluation d'une incertitude-type

Évaluation de type A : cas où l'on refait plusieurs fois la même mesure.

Cette évaluation est faite à partir de l'analyse statistique des résultats obtenus.


On veut mesurer la grandeur X et évaluer son incertitude-type. On fait n expériences identiques et indépendantes et on trouve les valeurs x_1, x_2, \dots, x_n pour la grandeur X.

La meilleure estimation de la valeur vraie de X est donnée par la moyenne \bar{x} des valeurs obtenues :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

On appelle **écart-type** σ la grandeur :
$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

L'**incertitude-type** ΔX est alors donnée par :
$$\Delta X = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$
 (diminue avec le nombre n de mesures réalisées).



7

II. Évaluation d'une incertitude-type

Évaluation de type B : cas où l'on ne fait la mesure qu'une fois (le mesurage ne consiste qu'à utiliser un instrument de mesure)

L'écart-type σ est estimé à partir de l'instrument utilisé (règle graduée en mm ou en 1/10 mm) ou des spécifications du constructeur de l'appareil de mesure (voltmètre, verrerie en chimie par exemple).

Pour les appareils de mesure, il existe différents cas :

- **résolution** : le constructeur indique seulement la résolution de l'appareil (graduation de l'appareil). L'écart-type σ est égal à la moitié de la plus petite graduation.

L'incertitude-type ΔX est alors :
$$\Delta X = \frac{\sigma}{\sqrt{3}}$$

Exemple : thermomètre qui mesure T à 0,1°C près donc $\Delta T = 0,05/\sqrt{3} = 0,03 \text{ °C}$.

- **tolérance** : le constructeur indique un pourcentage t de la valeur X. On a : $\Delta X = t/100 * X/\sqrt{3}$.

Exemple : résistance R de 200 Ω avec une tolérance de 2 % donc $\Delta R = 2/100 * 200/\sqrt{3} = 2 \Omega$.

- **instrument de classe** α : le constructeur indique la classe α . On a alors, lorsque l'appareil est utilisé sur le calibre C : $\Delta X = C * \alpha/100/\sqrt{3}$.

Exemple : tension U mesurée par un voltmètre de classe 2 utilisé sur le calibre 20V donc $\Delta U = 20 * 2/100/\sqrt{3} = 0,2 V$.

- **appareil numérique** : le constructeur indique pour la précision un pourcentage p de la valeur lue et le nombre N de digit (i.e N unités sur le dernier chiffre affiché). On a alors :

$$\Delta X = \frac{p/100 * \text{valeur lue} + N \text{ digit}}{\sqrt{3}}$$

Exemple : intensité I=5,21 mA mesurée par un ampèremètre numérique dont la précision est (3% +/- 2 digit) donc $\Delta I = \frac{3/100 * 5,21 + 0,02}{\sqrt{3}} = 0,1 \text{ mA}$

8

III. Incertitude élargie

L'incertitude élargie ΔX_e est égale à l'incertitude-type ΔX multipliée par un coefficient k appelé facteur d'élargissement : $\Delta X_e = k \Delta X$.

Cela permet d'affecter un niveau de confiance à l'intervalle formé par l'incertitude élargie.

On utilisera très souvent le coefficient $k=2$ associé à un niveau de confiance de 95 %.

Par exemple, si on a calculé une incertitude-type ΔX pour la grandeur X alors l'incertitude élargie associée à un niveau de confiance de 95 % est $\Delta X_e = 2\Delta X$. Cela signifie que si l'on répète infiniment la mesure, 95 % des valeurs mesurées seront comprises dans l'intervalle $[\bar{x} - \Delta X_e; \bar{x} + \Delta X_e]$.

Remarque : l'incertitude-type ΔX correspond à un niveau de confiance de 68 %. Si le facteur d'élargissement est 3 alors le niveau de confiance est de 99 %. Ceci est vrai dans le cas d'erreurs purement aléatoires.

9

IV. Présentation du résultat et analyse

Il faut d'abord choisir le **nombre de chiffres significatifs** du résultat final. **On ne garde que 1 chiffre significatif pour l'incertitude élargie et la valeur de la mesure doit être cohérente avec cette incertitude quant au dernier chiffre donné.**

Remarque : beaucoup de chercheurs conservent 2 chiffres significatifs sur l'incertitude élargie ...

Exemples : valeurs moyenne \bar{x} et de son incertitude élargie ΔX_e données par la calculatrice :

- $\bar{x} = 123,52866901$ et $\Delta X_e = 2,6666667$. On garde : $\Delta X_e = 3$ et donc $\bar{x} = 124$.
- $\bar{x} = 5,23$ et $\Delta X_e = 0,19$. On garde : $\Delta X_e = 0,2$ et donc $\bar{x} = 5,2$.

Tout résultat expérimental devrait être présenté sous la forme :

grandeur $X = \bar{x} \pm \Delta X_e$ unité avec un niveau de confiance de 95 %

Exemple : on trouve une longueur d'onde moyenne $\bar{\lambda} = 632,8 \text{ nm}$ et une incertitude élargie d'un facteur 2 : $\Delta \lambda_e = 2,05$. On a alors le résultat suivant : $\lambda = 633 \pm 2 \text{ nm}$ avec un niveau de confiance de 95 %.

10

V. Incertitude-type composée

Exemple : justement on aurait pu le faire sur notre mesurage !

$v = D/T$; v est donc une mesure indirecte composée de 2 mesures directes : D et T .

On aurait pu alors exploiter les incertitudes sur D et T pour en déduire celle sur v .

11

V. Incertitude-type composée

On s'intéresse ici au problème suivant : on mesure indirectement la grandeur $Q=f(X, Y, \dots)$ en mesurant X , Y , ... ainsi que les incertitudes-types ΔX , ΔY , ... associées. Quelle est alors l'incertitude-type sur Q ?

$$\Delta Q = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial X}\right)^2 (\Delta X)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial Y}\right)^2 (\Delta Y)^2 + \dots}$$

$\frac{\partial f}{\partial X}$ est la « dérivée partielle » de f par rapport à X . On la trouve en dérivant la fonction f par rapport à X en considérant toutes les autres variables (Y, \dots) comme constantes.

Exemples :

- $Q = X + Y$: $\frac{\partial f}{\partial X} = 1$ et $\frac{\partial f}{\partial Y} = 1$ donc $\Delta Q = \sqrt{(\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2}$
- $Q = X - Y$: $\frac{\partial f}{\partial X} = 1$ et $\frac{\partial f}{\partial Y} = -1$ donc $\Delta Q = \sqrt{(\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2}$
- $Q = XY$: $\frac{\partial f}{\partial X} = Y$ et $\frac{\partial f}{\partial Y} = X$ donc $\Delta Q = \sqrt{Y^2(\Delta X)^2 + X^2(\Delta Y)^2}$
- $Q = X/Y$: $\frac{\partial f}{\partial X} = 1/Y$ et $\frac{\partial f}{\partial Y} = -X/Y^2$ donc $\Delta Q = \sqrt{(1/Y)^2(\Delta X)^2 + (X/Y^2)^2(\Delta Y)^2}$
- $Q = aX$ avec a une constante numérique : $\frac{\partial f}{\partial X} = a$ donc $\Delta Q = \sqrt{a^2(\Delta X)^2} = |a|\Delta X$

Une fois l'incertitude-type calculée pour Q , on peut en déduire son incertitude élargie au niveau de confiance choisi.

12